



Consigli e precauzioni utili per un buon uso delle candele

- Prima di accendere le candele tagliare lo stoppino a non più di 1,5 cm.
- Non lasciare mai le candele incustodite
- In presenza di fumo, spegnere la candela ed accorciare lo stoppino
- Rimuovere tutti i residui di stoppino tagliato
- Bruciare le candele su di una superficie resistente al calore e su di una base o portacandele adatto
- Bruciare le candele lontano da materiali infiammabili
- Non bruciare le candele per più di 4 ore consecutive
- Conservare sempre le candele lontano dalla luce diretta del sole
- Non muovere la candela quando brucia o quando la cera è ancora liquida
- Spegnere le candele soffocando la fiamma con un apposito spegnicandela o piegare lo stoppino ed immergere la fiamma nella cera fusa, riportare successivamente lo stoppino nella posizione verticale.